



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

Prot. n. 0097-19/03/2013-06-00

San Marino, 19 marzo 2013/1712 d.f.R

Spett.le

Movimento Civico R.E.T.E

c.a. Consiglieri

Gian Matteo Zeppa

Elena Tonini

Oggetto

Risposta all'interpellanza del Movimento Civico R.E.T.E relativa all'incendio SPAC di Gualdicciolo del 2 febbraio 2013

In merito all'interpellanza depositata all'Ufficio Segreteria Istituzionale in data 28/02/2013 dai Consiglieri Gian Matteo Zeppa e Elena Tonini, relativamente all'incendio di cui all'oggetto, questa Segreteria, a nome e per conto del Governo, intende rispondere come segue.

La presente risposta è stata predisposta sulla base di un riferimento complessivo formulato dal Capo della Protezione Civile al quale, in qualità di attore principale coinvolto nella gestione delle operazioni successive all'incendio, è stato richiesto di coordinare la raccolta di riferimenti puntuali da parte di tutti gli Uffici e Servizi coinvolti per competenza.

Di seguito sono riportate, accanto ai singoli quesiti posti dal Movimento Civico RETE, le relative risposte con annessa la documentazione di riferimento allegata.

1. "Quale licenza abbia autorizzato la ditta ad intraprendere la sua attività a San Marino"

Con comunicazione dell'8 marzo 2013 prot. n. 557/2013 l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha ricostruito l'iter della licenza, la quale, allo stato attuale delle cose, risulta essere intestata alla ditta SPAC S.p.A. dal 28.12.2012 (già intestata a S.A. SPAC con Delibera del Congresso di Stato n. 13 del 20.11/2000)

Copia di tale licenza è stata trasmessa anche al Dipartimento di Prevenzione il quale ha espletato tutte le verifiche del caso conclusesi con parere favorevole con nota del 19.02.2013.

Nella medesima missiva dell'Ufficio Industria viene allegato anche l'esito del sopralluogo effettuato dall'Ispettorato di Controllo del Territorio.

(Allegato 1)

2. "Chi ne sia proprietario e, nell'eventualità non si tratti di cittadino sammarinese, chi ne sia il referente a San Marino"

Con nota del Corpo di Polizia Civile del 6 marzo 2013 prot. n. 9-054-6, si evince che il proprietario dell'immobile risulta essere la ditta Montebello S.p.A. - COE n. 2344 con sede in via Fabrizio da Montebello, 18 Gualdicciolo (RSM), il cui amministratore risulta essere Lelli Lorenzo, nato a Bologna e Residente a Cesenatico (FC) in Piazza Costa, 13 int.20.

L'immobile risulta essere ceduto in affitto a due distinte società:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
segreteria.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 480
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

- una parte alla ditta Ali S.p.A - COE n. 33 con sede in Via degli Aceri, 7 Gualdicciolo (RSM) e sede anche in via F. da Montebello, 18 Gualdicciolo (RSM) il cui Direttore Generale è il Sig. Capicchioni Franco;
- una parte alla ditta SPAC S.p.A. COE n. 7589 con sede in via F. da Montebello, 20 Gualdicciolo (RSM) il cui amministratore risulta essere il sig. Fiuzzi Otello nato a Cesena e residente a Cesenatico (FC) in via Battisti n. 13/c.
(Allegato 2)
3. "Se l'azienda produceva tubi o altri manufatti in vetroresina."
Sì. La ditta SPAC S.p.A. produceva manufatti in vetroresina.
Con comunicazione, già richiamata, dell'8 marzo 2013 prot. n. 557/2013 l'Ufficio Industria, Artigianato asserisce che in data 05.11.2001 è stata rilasciata la licenza alla ditta S.A. SPAC (già S.A. GUALDICCIOLO e poi futura SPAC S.p.A.) in seguito alla Delibera del Congresso di Stato n. 13 de 30.11.2000; l'oggetto della ragione sociale recitava: "........(omissis) produzione di semilavorati in vetroresina ... (omissis)". (Allegato 1)
4. "Il numero dei dipendenti"
Con nota del 5 marzo 2013 prot. n. 80/2013, l'Ufficio del Lavoro trasmette l'elenco dei dipendenti della ditta SPAC S.p.A. dal quale si evince che il numero dei lavoratori attualmente impiegati è pari a 2.
(Allegato 3)
5. "Quale siano le motivazioni per cui è stata posta sotto sequestro"
L'immobile è stato posto sotto sequestro in quanto non si può escludere, in sede di prime indagini ed accertamenti, la dolosità dell'incendio avvenuto. A tal fine è stato aperto un procedimento penale per far luce su questo aspetto.
6. "Quale sia l'esito dettagliato (sostanze rinvenute nell'aria e relativi livelli, confrontati con quelli previsti per legge) delle analisi effettuate durante e dopo l'incendio"
Con nota dell'11 marzo c.a. protocollata in data 12.03.2013 al n. 197, il Dott. Mauro Stambazzi, in qualità di Direttore Sezione Provinciale di Rimini dell'ARPA, riassume quanto avvenuto il giorno dell'incendio assicurando il Capo della Protezione Civile circa l'assenza di sostanze tossiche riscontrata durante i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'ARPA. Sopralluoghi richiesti dallo stesso Capo della Protezione Civile e da un funzionario del Comune di Verucchio come risulta dalla nota sopra richiamata.
(Allegato 4)
7. "Se le competenti autorità erano a conoscenza dei disagi denunciati da tempo dai cittadini, dato che l'industria si trova in pieno centro abitato e se il Dipartimento di Prevenzione ISS ne monitorava le emissioni. In caso positivo, se sia possibile conoscerne il rapporto dettagliato"
Con nota del 7 marzo 2013 il Dott. Maurizio Berardi, in qualità di Direttore del Dipartimento, risponde a tale quesito.



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

In particolare rende noto che il Dipartimento Prevenzione ha ricevuto più volte segnalazioni dai cittadini circa la loro preoccupazione in merito alle lavorazioni eseguite dalla ditta SPAC S.p.A. e le relative emissioni in atmosfera.

In quest'ottica il Dipartimento Prevenzione ha effettuato le opportune verifiche. In data 18/06/2012 personale dell'UOS Tutela dell'Ambiente Naturale e Costruito ha eseguito un intervento di vigilanza presso l'azienda in questione analizzando le relative emissioni in atmosfera. Il risultato di tali analisi ha evidenziato il superamento dei limiti in concentrazione riferiti alla Tb. 2 dell'allegato L del Decreto Delegato n. 44/2012 per composti organici volatili (Cov totali) con maggior contributo dato dalla concentrazione di Stirene.

Ne è conseguita una sanzione ai sensi dell'art. 122 comma 1 punto b del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 per il mancato rispetto dei valori limite di emissione ed è stata intimata la ditta a presentare un piano di rientro come previsto dal medesimo decreto.

(Allegato 5)

8. "Se si tratta di una industria a rischio di esplosione e incendio"

Dall'esame del Fascicolo di intervento per le Attività a maggior rischio di incendio di cui al Decreto Delegato n. 146 del 6 agosto 2012, pervenuto presso la Polizia Civile in data 04/03/2013 e poi perfezionato successivamente, si riscontra che le attività a maggior rischio presenti sono quelle individuate ai nn. 54, 9 e 10 dell'Allegato A del Decreto Delegato n. 146 del 6 agosto 2012.

Trattasi pertanto di industria a rischio incendio ma non a rischio esplosione.

(Allegato 6)

9. "Se l'azienda avesse attivato gli interventi opportuni per la riduzione dei rischi, sia all'interno che all'esterno dello stabilimento, considerando che risulta da indagini effettuate su industrie simili, che le emissioni possono causare preoccupanti effetti acuti e cronici su organi, apparati e sistemi del corpo umano"

Come da dichiarazione del 12/03/2013 qui protocollata in data 12/03/2013 n. 199, allegata alla presente, rilasciata dal titolare dell'attività, l'azienda avrebbe adempito agli obblighi richiesti dalla Legge n. 31 del 18 febbraio 1998 "Legge quadro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" per la quale occorre redigere una valutazione del rischio e predisporre tutti gli accorgimenti e provvedimenti necessari per la sua riduzione e per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori stessi e dell'ambiente circostante. (Allegato 7)

Per quanto concerne l'aspetto legato alle emissioni in atmosfera (seppur sempre legato alla legge 31/98 sopra richiamata) si può far riferimento alla nota del Dipartimento Prevenzione di cui al quesito n. 7.

10. "Se l'azienda fosse dotata di dispositivi antincendio "

Dal sopralluogo effettuato durante l'incendio si è potuta riscontrare la presenza di manichette esterne. Dall'esame del Fascicolo di intervento per le Attività a maggior rischio di incendio di cui al Decreto Delegato n. 146 del 6 agosto 2012, pervenuto presso la Polizia Civile in data 04/03/2013 e poi perfezionato successivamente, il titolare dell'attività dichiara, oltre agli idranti a manichetta esterni, anche la presenza di estintori portatili all'interno dell'attività.



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

Per la mancata presenza del Fascicolo di Intervento al momento dell'incendio la ditta è stata sanzionata a norma dell'art.6 della Legge n.146/2010, come modificato dall'art.2 del Decreto Delegato n.66/2012.

Maggiori dettagli per alcuni dei punti 9 e 10 potranno essere acquisiti in sede di perizia giudiziale, attualmente in corso.

11. "Se le molte normative italiane e internazionali previste per il tipo di industria, siano state recepite dalla Repubblica di San Marino e con quale specifico provvedimento. E, in caso positivo, se tali norme venissero effettivamente rispettate dall'azienda"

Lo spettro della normativa italiana ed internazionale in materia risulta assai ampio e di difficile elencazione. Appare comunque importante ribadire che le principali normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e tutela dell'ambiente (derivanti dal recepimento di direttive europee) sono state anch'esse recepite dall'ordinamento sammarinese con diversi provvedimenti legislativi, quali ad esempio:

- Legge 22 ottobre 1985 n.122 Norme di sicurezza antincendio per l'edilizia ed impianti;
- Legge 18 febbraio 1998 n. 31 Legge quadro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.146 Fascicolo di intervento per le attività a maggior rischio di incendio;
- Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 Codice Ambientale;

Relativamente al rispetto delle suddette normative da parte dell'azienda vale quanto riferito ai punti precedenti, specificatamente ai punti 7 e 10, riguardante l'attività di controllo delle autorità preposte e le relative sanzioni applicate.

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.

Il Segretario di Stato

Ing. Matteo Fiorini



UFFICIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO
Dipartimento Economia

1

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER IL
TERRITORIO - AMMINISTRO
12 MAR. 2013
Protocollo N. 45100

San Marino, 8 marzo 2013/1712 d.f.R.
Prot. n. 557/2013

On.le
**SEGRETERIA DI STATO PER IL
TERRITORIO**

Contrada Omerelli, n. 43
47890 San Marino
Repubblica di San Marino

**c.a. Direttore di Dipartimento
Corbelli Nicoletta**

e p.c.
Dott. Fabio Berardi
Capo della Protezione Civile
SEDE

Oggetto: Interpellanza Movimento Civico R.E.T.E. relativa all'incendio SPAC.

In relazione alla richiesta formulata in data 01/03/2013 si attesta che agli atti di questo Ufficio relativamente alla **S.P.A. SPAC Cod. Op. n. 7589** risulta quanto segue.

L'attuale **S.P.A. SPAC** nasce con Delibera del Congresso di Stato n. 28 del 08/11/1999 con la quale è stato concesso il nulla osta preventivo alla costituzione della **S.A. GUALDICCIOLO** (ora SPA SPAC).

La S.A. GUALDICCIOLO risulta costituita in data 1/12/1999, giuridicamente riconosciuta il 07/02/2000 ed iscritta al Pubblico Registro delle Società al n. 2090 con sede in Via Fabrizio da Montebello, n. 18, Gualdicciolo, con il seguente oggetto: **"attività di studio, progettazione, messa a punto, produzione, assemblaggio, noleggio e commercio di materiali, macchinari ed attrezzature per l'impiantistica meccanica, elettronica. Idrica, gas, comunicazioni, edile ed attività con lavorazioni affini, nonché attività di servizio nel campo dell'impiantistica e produzione presso terzi di semilavorati in vetroresina. Attività di rappresentanza ed intermediazione commerciale, anche tramite la gestione di mandati, con o senza deposito, consulenza aziendale; la gestione degli immobili della società e delle entità giuridiche partecipate e partecipanti."** Amministratore Unico risultava il signor Guido Zucchini nato il 16/08/1921 a Baricella (BO) e residente a Rimini in via Cappellini, n. 12.

In data 24/08/2000 è stata rilasciata licenza di esercizio industria manifatturiera n. 1761 da esercitarsi in Via Fabrizio da Montebello, n. 18 - Acquaviva

REPUBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 882 950 - F +378 (0549) 882945 - info.iac@pa.sm



in un locale di proprietà della S.A. SPAC (ora MONTEBELLO SPA) di mq. 588 distinto al F. 16 Part. 24 , avente ad oggetto: **"attività di studio, progettazione, messa a punto, produzione, assemblaggio, noleggio e commercio di materiali, macchinari ed attrezzature per l'impiantistica meccanica, elettronica. Idrica, gas, comunicazioni, edile ed attività con lavorazioni affini, nonché attività di servizio nel campo dell'impiantistica e produzione presso terzi di semilavorati in vetroresina. Attività di rappresentanza ed intermediazione commerciale, anche tramite la gestione di mandati, con o senza deposito, consulenza aziendale; la gestione degli immobili della società e delle entità giuridiche partecipate e partecipanti."** con inibizione di qualsiasi tipo di attività produttiva ai sensi del punto 2) della Delibera del Congresso di Stato n. 55 del 27/11/1995 per mancanza di avvio alla produzione. **Pertanto la suddetta licenza non consentiva l'esercizio di alcuna attività produttiva.**

Con istanza del 07/04/2000 su mandato congiunto di S.A. GUALDICCIOLO (ora Spa SPAC) e S.A. SPAC (ora Spa Montebello) "considerato che è intenzione della proprietà, nell'ambito di un piano di ristrutturazione ed investimento, di incentivare l'attività della Gualdiciolo s.a." veniva richiesto all'On.le Congresso di Stato di autorizzare la modifica dell'oggetto sociale della S.A. GUALDICCIOLO (ora Spa SPAC) al fine di consentire la lavorazione in proprio di semilavorati in vetroresina, con conseguente rinuncia da parte della S.A. SPAC (ora Spa Montebello) alla lavorazione in proprio di tale prodotto limitandola alla sola lavorazione presso terzi.

Con Delibera n. 13 del 20/11/2000 dell'On.le Congresso di Stato veniva concesso il nulla osta preventivo per la modifica degli oggetti sociali della S.A. SPAC (ora Spa Montebello) e della S.A. GUALDICCIOLO (ora Spa SPAC).

In data 05/11/2001 è stata rilasciata licenza alla **S.A. SPAC** (già S.A. GUALDICCIOLO) a seguito della suddetta **modifica oggetto** concessa dal Congresso di Stato con Delibera n. 13 del 20/11/2000, nonché per **trasferimento sede e modifica ragione sociale** da S.A. GUALDICCIOLO a **S.A. SPAC** per l'esercizio industria manifatturiera n. 1761 da esercitarsi in Via Fabrizio da Montebello, n. 20 - Acquaviva già sede della S.A. SPAC (ora Spa Montebello), avente ad oggetto: "attività di studio, progettazione, messa a punto, produzione, assemblaggio, noleggio e commercio di materiali, macchinari ed attrezzature per l'impiantistica meccanica, elettronica. Idrica, gas, comunicazioni, edile ed attività con lavorazioni affini, nonché attività di servizio nel campo dell'impiantistica e **produzione di semilavorati in vetroresina**. Attività di rappresentanza ed intermediazione commerciale, anche tramite la gestione di mandati, con o senza deposito, consulenza aziendale; la gestione degli immobili della società e delle entità giuridiche partecipate e partecipanti.". Contestualmente veniva richiesto da parte della **S.A. SPAC** (già S.A. GUALDICCIOLO) il trasferimento dell'autorizzazione di avvio alla produzione rilasciata alla S.A. SPAC in data 09/08/2001 dal Servizio Igiene Ambientale sui medesimi locali e per la medesima attività produttiva.

In sostanza le due società, facenti parte del medesimo gruppo e

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 882 950 - F +378 (0549) 882945 - info.iac@pa.sm



presumibilmente aventi in tutto od in parte la medesima proprietà, hanno trasferito alla **S.A. SPAC** (già S.A. GUALDICCIOLO) la sede e modificato l'oggetto sociale al fine di consentire a quest'ultima di svolgere l'attività di produzione in precedenza svolta dalla S.A. SPAC (ora Spa Montebello).

Altre informazioni circa la proprietà e l'assetto sociale dovranno essere richieste alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.

In data 25/01/2002 risulta pervenuto in atti il Decreto Commissariale del 10/01/2002 con il quale il Commissario della Legge prendeva atto che era stato nominato Amministratore Unico FIUZZI OTELLO.

Successivamente in data 28/12/2012 la suddetta società ha presentato a questo ufficio richiesta di modifica tipologia societaria da S.A. a S.P.A. depositando anche la dichiarazione di attività effettivamente svolta ai sensi del 1 comma dell'art. 43 della Legge 129/2010 al fine della riqualificazione della licenza. Pertanto con decorrenza 28/12/2012 è stato rilasciato il nuovo provvedimento di licenza a seguito di modifica tipologia societaria ed adeguamento oggetto licenza all'attività effettivamente svolta.

Tale licenza è stata trasmessa in copia al Dipartimento di Prevenzione dell'ISS per le verifiche di competenza nonché all'Ispettorato di controllo per il territorio. Il Dipartimento di Prevenzione con nota del 19/02/2013 esprimeva parere favorevole all'attività di "produzione manufatti utilizzati nel settore dell'impiantistica elettrica e telefonica (produzione di pali in vetroresina)". L'Ispettorato di Controllo del Territorio ha inviato l'esito del sopralluogo eseguito che si allega in copia.

Non risultano altri provvedimenti relativi alla suddetta licenza.

A disposizione per ulteriori chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Dirigente

Dott. Luciano Bollini



Ispettorato di controllo del territorio
Dipartimento Territorio e Ambiente

REPUBBLICA DI SAN MARINO
UFFICIO INDUSTRIA

PROT. N.5984.....

DATA4.03.2013.....

San Marino, 26 febbraio 2013/1712 d.f.R.
Prot. n. 127/13/sea

Trasmesso a:
**Ufficio Industria Artigianato e
Commercio**

Raccomanda A/R

e p.c. **SPAC S.P.A.**
geom. Bucci Gabriele
LORO SEDI



Istruttoria a cura di: geom. Alessandro Serra
Attivazione: richiesta dell'Ufficio Industria del 14 gennaio 2013 [prot.61/13]
Oggetto di accertamento: Riferimento sulla pratica edilizia per modifica di tipologia societaria e adeguamento di licenza
Ubicazione: via Fabrizio da Montebello, 20 Acquaviva (Gualdicciolo)
Zona Urbanistica: R2-20
Riferimenti Catastali: foglio di mappa 16, particella 781
Proprietà e committente: SPAC S.P.A.
Accertamenti documentali: ritirata la CTE/6071, approvata in data 23/03/1998
Sopralluoghi effettuati:

29 gennaio 2013, presenti: geom. Alessandro Serra, geom. Federico Bugli, (per l'Ispettorato) Paolo Nisi (per la proprietà), geom. Gabriele Bucci (tecnico di parte)
15 febbraio 2013, presenti: arch. Lorenzo Battistini, geom. Alessandro Serra, (per l'Ispettorato) Paolo Nisi (per la proprietà), geom. Gabriele Bucci (tecnico di parte)

Dal primo sopralluogo effettuato sono state rilevate mediante misurazioni dirette n. 2 coperture non presenti nell'ultimo progetto approvato (foto 1, 2), stando alle dichiarazioni della proprietà regolarizzabili tramite sanatoria ai sensi dell'art.179 della Legge n. 87/95 (Testo Unico).

Avendo appreso che il fabbricato era stato colpito da un incendio, è stato effettuato un secondo sopralluogo, riscontrando l'attuale inagibilità della struttura (l'attività risulta sospesa).

L'intervento di ricostruzione dovrà essere conformato alla normativa vigente, non essendo regolarizzabili le strutture crollate a seguito dell'incendio.

Conclusioni: in attesa di ulteriori sviluppi, si trasmette agli interessati.

Si allega documentazione fotografica.

Il Dirigente

arch. Lorenzo Battistini

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Piagge Superiori, 12 - 47890 San Marino
Tel. (+378) 0549 885136 - Fax (+378) 0549 885139 - E-mail: info.ispettoratoterritorio@pa.sm



Foto 1

29/01/2013

Parziale
ampliamento della
copertura





Foto 2

29/01/2013

Realizzazione di
tettoia



E-023-13

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Piagge Superiori, 12 - 47890 San Marino

Tel. (+378) 0549 885136 - Fax (+378) 0549 885139 - E-mail: info.ispettoratoterritorio@pa.sm





Ispettorato di controllo del territorio
Dipartimento Territorio e Ambiente

Foto 3

15/02/2013



Foto 4

15/02/2013



E-023-13

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Piagge Superiori, 12 - 47890 San Marino

Tel. (+378) 0549 885136 - Fax (+378) 0549 885139 - E-mail: info.ispettoratoterritorio@pa.sm



Foto 5
15/02/2013



Foto 6
15/02/2013



E-023-13

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Piagge Superiori, 12 - 47890 San Marino

Tel. (+378) 0549 885136 - Fax (+378) 0549 885139 - E-mail: info.ispettoratoterritorio@pa.sm





CORPO DI POLIZIA CIVILE
Dipartimento di Polizia

San Marino, 6, Marzo 2013/1712 d.f.R

Prot. n. 9-054-6/2013

Rif proc Pen n 67-RNR/2013

**Sezione Antincendio, Infortuni sul Lavoro,
Tutela Ambientale, Posto di Polizia,
Centrale Operativa**

**III.mo Capo della Protezione Civile
Dott.re Fabio Berardi**

Oggetto:

Risposta a richiesta informazioni a seguito incendio avvenuto in data 2 febbraio 2013 a Gualdicciolo in via Fabrizio da Montebello n. 18.

A seguito della richiesta del Dipartimento Territorio Ambiente, effettuata in conseguenza all'interpellanza consigliere del movimento RETE, si riferisce che in data 2 febbraio verso le ore 5.30 circa, si sviluppava un incendio nel Castello di Acquaviva, in località Gualdicciolo al civ. n 18 della via Fabrizio da Montebello.

L'immobile dove si è innescato e sviluppato l'incendio, risulta essere proprietà della - Montebello spa- COE n 2344, con sede in via F. Da Montebello civ. 18.

L'amministratore di tale società risulta essere Lelli Lorenzo, nato a Bologna residente a Cesenatico in Piazza Costa n. 13 int. 20.

L'immobile è ceduto in affitto:

- o una parte alla società -ALI SPA- COE n. 33, con sede in via degli ACERI n. 7 e sede anche in via F. da Montebello n. 18; il cui direttore Generale è il sig. Capicchioni Franco
- o Una parte è stata data in affitto alla società -SPAC spa -COE 7589-, con sede in via F. Montebello n. 20, il cui amministratore dai primi accertamenti risulta essere il sig. Fiuzzi Otello, nato a Cesena e residente a Cesenatico in via Battisti n. 13/C

Per altre informazioni si rimanda al tribunale in quanto a seguito dell'evento è stato aperto un Procedimento Penale con la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, il quale ha una serie di quesiti ai quali dovrà rispondere

Distinti saluti.




REPUBLICA DI SAN MARINO

Via delle Carrare, 50 - Murata 47890
T +378 (0549) 887777 F +378 (0549) 887771
poliziarsm@pa.sm



UFFICIO DEL LAVORO
Dipartimento Economia



San Marino, 5 marzo 2013/1712 d.f.R
Prot. n. 80/2013

Dott.ssa
Corbelli Nicoletta
Dipartimento Territorio e Ambiente
Contrada Omerelli, 43
47890 SAN MARINO

e p.c.

Dott.
Fabio Berardi
Servizio Protezione Civile
Via delle Carrare, 50
47890 SAN MARINO

Oggetto:

Interpellanza presentata dal Movimento Civico R.E.T.E.

In riferimento all'oggetto, per la parte di competenza di questo Ufficio, si trasmette l'elenco dei dipendenti della Ditta SPAC, cod. op. 7589.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
Dott. Loris Francini

mrs/gt

REPUBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 218 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 882061 - F +378 (0549) 882190 - info.udl@pa.sm
www.ufficiodelavoro.sm

Elenco dipendenti ditta

F= Formazione Professionale
C= Corsista
K= Familiare Coadiuvante
S=Socio Cooperativo
P=Part -Time
I=Invalido

Aggiornato al 05/03/2013


Cod. Op. 7589 Ditta S.P.A. SPAC

| VIA FABRIZIO DA MONTEBELLO | | | | | | 0020 | ACQUAVIVA -RS | |
|----------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--|----------------------------|---------------|------|
| Cognome | Nome | Data di Nascita | Cod ISS | Data Assunzione | Mansione | Liv. | Data fine | Tipo |
| NISI | PAOLO | 26/06/1964 | 108971 | 01/11/2001 | ADD.PROD/LAV CARPENTERIA METALLICA | OPERAIO 5 LIV./SPECIAL. | | |
| SAVI | STEFANO | 09/06/1971 | 50697 | 01/11/2001 | ADD.PROD/LAV CARPENTERIA METALLICA | OPERAIO 4 LIV./SPECIAL. | | |

Totale dipendenti:



Oggetto: Incendio ditta SPAC (RSM)
Mittente: mstambazzi@arpa.emr.it
Data: 11/03/2013 23:11
A: capo.protezionecivile@pa.sm



Caro dr. Berardi,
come da accordi telefonici riferisco quanto operato da ARPA in occasione dell'incendio che ha interessato la ditta SPAC, in data 2 marzo 2013.

Alle ore 7:46 del 2/3/2013 segnalai al dirigente in turno di pronta disponibilità la notizia ricevuta poco prima da Te.

Su mio incarico il dirigente caposquadra Arpa verificava le circostanze con un primo contatto telefonico con Te, poi riceveva una segnalazione telefonica da un funzionario del Comune di Verucchio che segnalava la possibilità che i fumi dell'incendio potessero interessare quel territorio.

Il dirigente attivava la squadra reperibile ed effettuava un primo sopralluogo nel centro storico di Verucchio, alla presenza del funzionario del Comune; qui si accertava l'assenza di fumi e di odori.


La squadra procedeva, quindi, al sopralluogo della zona potenzialmente interessata dall'incendio, vicino al confine con San Marino. Non erano visibili fumi né percepibili odori, probabilmente dispersi dal vento.

La squadra terminava il sopralluogo lungo il rio Sanmarino non rilevando la presenza di schiume o altro nelle acque e nell'alveo.

Sulla base degli accertamenti condotti dal personale Arpa intervenuto si possono ragionevolmente escludere significative immissioni liquide o aeriformi in territorio italiano. Resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgo cordiali saluti.

Mauro Stambazzi

Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla tutela della riservatezza personale (D.Lgs. 196/2003), la presente comunicazione è destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi strettamente riservate.

 **Dott. Mauro Stambazzi**
Direttore Sezione Provinciale di Rimini
Arpa Emilia-Romagna
Via Settembrini 17/D - 47921 - Rimini (Rn)
Tel. +39 0541 319262
Fax. +39 0541 319250
Email: mstambazzi@arpa.emr.it



Per favore, pensa all'ambiente prima di stampare questo messaggio

San Marino, 07/03/2013/1712 d.f.R
Prot. n. 4495/A/2013

DIREZIONE

Spett.li

Segreteria di Stato Sanità
 e Sicurezza Sociale

Segreteria di Stato
 Territorio e Ambiente

e. p.c.
 Comitato Esecutivo ISS
 LORO SEDI

Oggetto: riferimento di competenza in merito all'interpellanza del movimento RETE.

Con riferimento all'interpellanza del Movimento civico RETE, in particolare in risposta al punto 7, dell'interpellanza, di competenza del Dipartimento Prevenzione, si precisa quanto segue:

il Dipartimento più volte ha ricevuto segnalazione di disagi denunciati dai cittadini in merito alle emissioni in atmosfera della ditta SPAC e tal proposito espone quanto segue.

La società SPAC è autorizzata alle emissioni in atmosfera con delibera n. 232 del 07/11/2011 ed è stata soggetta a diversi controlli da parte di questi uffici.


In particolare in data 18/06/2012, personale tecnico dell'UOS Tutela dell'ambiente naturale e costruito ha eseguito un intervento di vigilanza in azienda con relativa analisi delle emissioni in atmosfera prodotte dalla società.

I risultati analitici dei rilievi sulle emissioni in atmosfera effettuati, hanno evidenziato il superamento dei limiti in concentrazione riferiti alla Tabella 2 dell'Allegato L del Decreto Delegato n. 44/2012 per composti organici volatili (Cov totali) con maggior contributo dato dalla concentrazione di Stirene.

Pertanto l'azienda è stata sanzionata ai sensi dell'art. 122 comma 1 punto b del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 per il mancato rispetto dei valori limite di emissione di cui all'art. 108 del medesimo Decreto ed è stato rammentato l'obbligo di presentare al Collegio Tecnico entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice Ambientale (D.D. n. 44/2012), un piano per il rientro nei limiti come previsto al comma 2 dell'articolo 109 del medesimo Decreto.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Maurizio Berardi



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
 47893 Borgo Maggiore
 Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
 47893 Borgo Maggiore
 Repubblica di San Marino
 T. +378(0549)994505- F +378 (0549) 994355
 e-mail info.dp@iss.sm
 www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria
 e Igiene Alimentare

Strada del Lavoro 29
 47892 Gualdiccioio
 Repubblica di San Marino
 T. +378 (0549) 904614- F + 378 (0549) 953965

1081



PERVENUTO IL 04-03-2013
ALLE ORE 11.45

IL FUNZIONARIO
Sal. Colley



Repubblica di San Marino
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Data aggiornamento


10 maggio 2012


Nr. pratica

01.01

SCHEDE ATTIVITÀ, LOCALI, DEPOSITI, IMPIANTI E EDIFICI A RISCHIO

1) **Attività:** realizzazione pali in vetroresina, commercializzazione di materiali per impiantistica elettro-telefonica e termo-idraulica.



| | | | |
|-----------------------------|---|------|----|
| Codice Operatore Economico: | 07589 | | |
| Ragione Sociale: |  | | |
| Nome Commerciale: | | | |
| Indirizzo: | Via Fabrizio da Montebello | Nr.: | 20 |
| Castello: | ACQUAVIVA | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Nr. piano riferito alla strada in indirizzo: | | Piano terra | |
| Riferimento Catastale | | | |
| Foglio: | 16..... | Particella: | 24..... |
| Foglio: | 16..... | Particella: | 781..... |
| Foglio: | | Particella: | |
| Foglio: | | Particella: | |
| Tipo Struttura | | | |
| Legno: | <input type="checkbox"/> | resistenza al fuoco (ove nota): | |
| Acciaio: | <input checked="" type="checkbox"/> | resistenza al fuoco (ove nota): | // |
| Cemento armato prefabbricato: | <input checked="" type="checkbox"/> | resistenza al fuoco (ove nota): | REI 120 <i>(la palazzina uffici è separata dall'area produzione. A sua volta l'area produzione non confina con nessun altro stabile)</i> |
| Altro: | <input type="checkbox"/> | resistenza al fuoco (ove nota): | |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----------------|
| 2) Esercente / Responsabile dell'attività, locali, depositi, impianti o edifici | | | |
| Cognome: | FIUZZI | Nome: | OTELLO |
| Funzione: | LEGALE RAPPRESENTANTE | | |
| Tel: | | Cellulare | ... 335-6517963 |

| | | | |
|---|----------------------------|-----------|------------|
| 3) Soggetti reperibili per chiavi: | | | |
| Cod. ISS | 108971 | | |
| Cognome: | NISI | Nome: | PAOLO |
| Funzione: | RESPONSABILE DI PRODUZIONE | | |
| Tel: | | Cellulare | 3356061020 |

3) Soggetti reperibili per chiavi:

| | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Cod. ISS | 132157 | | |
| Cognome: | TOMBINI | Nome: | ROBERTO |
| Funzione: | RESPONSABILE MONTEBELLO S.P.A. | | |
| Tel: | 0541-928919 | Cellulare |335-6517964... |

4) Attività a maggior rischio:

| <i>Nr.</i> | <i>Codice</i> | <i>Descrizione sintetica dell'attività</i> | <i>Informazioni generali sull'attività</i> | | |
|--|---------------|--|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 59 | | Stabilimenti ed impianti dove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fotofarmaci, coloranti, organici, intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili | Utilizzo di resine poliestere insature per produzione pali in vetroresina. | | |
| 12 | | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili con punto di infiammabilità fino a 65 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3 | Si tratta di sostanze contenenti acetoni in percentuali e altri prodotti chimici (quali paste coloranti, acceleratori.) | | |
| 13 | | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125°C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3 | | | |
| 46 | | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m, in quantità maggiori o uguali a 50 q.li | Deposito di pellet per riscaldamento | | |
| Affollamento Max complessivo Nr.: | | 03 | Presenza disabili | SI | NO |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

5) Sostanze pericolose e preparati:

| <i>Nr.</i> | <i>Class.</i> | <i>Nome Commerciale</i> | <i>Quant. Max</i> |
|------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | // | RESINE POLIESTERE | > 0,5 m3 |
| 2 | // | PASTE COLORANTI | > 0,5 m3 |
| 3 | // | ACCELERANTI | < 0,5 m3 |
| 4 | // | PELLET DI LEGNO | 270 q.li |

N.B. - nella tettoia aperta è presente un box per il deposito della resina;
per il dettaglio dei prodotti chimici utilizzati fare riferimento alle schede di sicurezza dei prodotti stessi archiviate presso la sede aziendale

5) Materiali combustibili e carico di incendio

| <i>Piano</i> | <i>Tipo di materiale</i> | <i>Valore del carico di incendio</i> |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Uffici | cartaceo | 5.94 [Kg-Legna / mq] |
| Produzione | Resine e sostanze chimiche | 197 Mj/mq |

6) Impianti tecnologici presenti:

| | | | | | | |
|----------------|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|-------|--|
| Elettrico | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | Note: | |
| Aria Compressa | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | Note: | |
| Aspirazione | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | Note: | |
| Ricambi d'aria | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | Note: | |
| Gas | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | Note: | |
| Liquido | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | Note: | |

| 7) Impianti Antincendio: | | | | | | |
|----------------------------------|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Risorse idriche interne: | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | Tipologia: | idranti a manichetta Estintori |
| Spegnimento automatico: | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | Tipologia: | |
| Idrico: | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | Tipologia: | idranti a manichetta UNI 45 |
| Impianti di rivelazione incendio | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | Tipologia: | |
| Impianti di allarme incendio | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | Tipologia: | |

| 8) Dati dell'edificio: | |
|---|--|
| Nome Fabbricato:: | SPAC S.p.A. |
| Tipologia: | edificio Industriale |
| Nr. piani totali: | Uffici al piano rialzato e produzione in corpo separato al piano terra |
| Nr. piani (sopra quota stradale) | 2 |
| Nr. piani (sotto quota stradale) | 0 |
| Altezza edificio in Mt (riferito all'ingresso a quota inferiore): | 6 uffici e 4 produzione |

| 9) Responsabile del complesso: | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Cod. ISS | | | |
| Cognome: | FIUZZI | Nome: | OTELLO |
| Funzione: | LEGALE RAPPRESENTANTE | | |
| Tel: | | Cellulare | ...335-6517963... |

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-------------|
| 10) Soggetti reperibili per chiavi del complesso: | | | |
| Cod. ISS | 108971 | | |
| Cognome: | NISI | Nome: | PAOLO |
| Funzione: | RESPONSABILE DI PRODUZIONE | | |
| Tel: | | Cellulare | 335-6061020 |



| | | | |
|--|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 10) Soggetti reperibili per chiavi del complesso: | | | |
| Cod. ISS | 132157 | | |
| Cognome: | TOMBINI | Nome: | ROBERTO |
| Funzione: | RESPONSABILE MONTEBELLO S.P.A. | | |
| Tel: | 0541-928919 | Cellulare |335-6517964... |

SBAC S.p.A.
L'AMMINISTRATORE
[Signature]


PLANIMETRIA GENERALE ATTREZZATURA ESTERNA

LEGENDA



| | |
|---------------------|--|
| Idranti | |
| Estintori a C.O2 | |
| Centrale gas metano | |
| Punto di raccolta | |
| Cabina Elettrica | |




PLANIMETRA SCALA 1:1000



LEGENDA:

-  Arrivo gas
-  Estintori a C.O₂

SCALA 1:100



REPUBBLICA
 ALBO DEI
 SUCCI
 GABRIELE
 GEOMETRI

12. Mar. 2013 9:54


SPAC s. a.

SPAC s.p.a.

Nr. 4869 P. 1



MATERIALI PER IMPIANTISTICA
SERVIZI INDUSTRIALI E CIVILI



C.A. Ing. Falcioni Pietro
Fax 0549-887089

Con il presente dichiariamo che la SPAC S.p.A. ha ottemperato a quanto previsto dalla legge 31/98 in materia di sicurezza sul lavoro.

11/03/2013

SPAC S.p.A.
L'AMMINISTRATORE
[Handwritten Signature]

SPAC s.p.a.

Capitale Sociale € 258.000 i.v. vers. Data di registrazione 01 Dicembre 1999 Riconosciuta Giuridicamente il 07 Febbraio 2000 iscritta al 2090 RGS
Via F. de Montebello, 18 47892 Gualdicciolo REPUBBLICA DI SAN MARINO Tel. (+378) 0549/999298 (4 linee ricc. Autom.)

Fax 0549/999405 E-mail: info@spac.sm Cod. Op. SM 07589